


LL-ZBD0-CR-2x


Français

1. Pour fixer le porte-outil sur la machine, introduire la queue et utiliser la goupille pour le positionnement.
Serrer, les 4 vis de fixations (important, veillez à ce que les vis aient la même force de serrage).
2. Insérer les portes-pince et serrer avec une clé dynamométrique à 5Nm en maintenant le porte-pince avec une clé adaptée.



3. Régler les offsets des 3 positions.

4. Lors du montage ou démontage de vos outils de coupe, utiliser le bloc de pré-réglage ZBD0-CR ou bloquer la broche sur les plats prévus à cet effet, en utilisant la clé adéquate.



5. Le diamètre de queue d'un outil ne doit jamais avoir une différence de plus de 0.4 mm par rapport au diamètre de la pince.


Exemple : diamètre de pince 9.5mm => diamètre de queue 9.1 minimum.

NOTE : Ne jamais utiliser le porte-outil avec des positions vides. Utiliser les bouchons de protection fournis.

LL-ZBD0-CR-2x


English

1. To fix the tool holder to the machine, introduce the shank and use the pin for the positioning. Then tighten the 4 screws of fixations (Important, watch that the screws have the same strength of tightening).
2. Insert the clip holder and tighten with a torque spanner in 5Nm by maintaining the clip holder with an adapted key.



3. Adjust the offsets of 3 positions.

4. During the mounting or the dismounting of your cutting tools, use the block of preregulation ZBD0-CR or block the broach on flats planned for that purpose, using the adequate spanner.



5. The tool shank diameter should never have a difference of more than 0.4 mm compared to the clamping diameter of collet


Example: clamping diameter 9.5 mm => Shank diameter 9.1 mm minimum.

NOTE : Never use the tool holder with empty positions. Use the supplied protection plug.

LL-ZBD0-CR-2x


Deutsch

1. Um den Werkzeughalter an der Maschine zu befestigen, führen Sie der Schaft hinein und zentrieren Sie es mit der Positionierstift.
Ziehen Sie die 4 Schrauben an (Wichtig, beobachten Sie darauf, dass die Schrauben dieselbe Spannkraft haben).
2. Die Spindeln montieren und mit einem Drehmomentschlüssel auf 5Nm anziehen. Halten Sie die Spindel in Position mit einem adaptierten Schlüssel.



3. Stellen Sie die Offsets von den 3 Positionen ein.

4. Während der Montage oder der Demontage ihrer Schneidwerkzeuge, verwenden Sie die voreingestellten Block ZBD0 - CR oder blockieren Sie die Spindel auf die vorhergesehenen Flächen mit einem adaptierten Schlüssel.



5. Der Schaftdurchmesser eines Werkzeuges soll einen Unterschied über 0.4 mm im Vergleich zu Spanndurchmesser einer Spannzange niemals haben.


Beispiel: Spanndurchmesser 9.5 mm
=> Schaftdurchmesser 9.1 mm
Minimum.

ANMERKUNG: Niemals den Werkzeughalter mit leeren Lagen benutzen. Die gelieferten Schutzstopfen benutzen.

LL-ZBD0-CR-2x


Italiano

1. Per fissare il porta-utensile sulla macchina, introdurre il codolo e utilizzare il pin per il posizionamento. Serrare le 4 viti di fissaggio (importante, guardare che le viti hanno la stessa forza di serraggio).
2. Inserire la porta-pinza e stringere con una chiave dinamometrica a 5Nm mantenendo la porta-pinza con una chiave adatta.



3. Regolare gli offsets delle 3 posizioni.

4. Durante il montaggio o il smontaggio dei vostri utensili da taglio, utilizzare il blocco di préérage ZBD0-CR o bloccare il mandrino sulle superficie previste a questo effetto, utilizzando la chiave adeguata.



5. Il diametro di codolo di un utensile non deve avere mai una differenza di più di 0.4 mm rispetto al diametro di chiusura della pinza.

Esempio: diametro di chiusura 9.5 mm => diametro di codolo 9.1 mm minimo

NOTA : Mai utilizzare il porta-utensile con le posizioni vuote. Utilizzare i cappucci di protezione forniti.