


0400-HF191-R00000-5S01

Machine: TSUGAMI

Type: P034H / P036W

Emplacement, N°: Back gang tool post

Travail sur: Broche principale / Broche de reprise

Type de travail: i (n_i / n_o): -

Attachement: 3x Ø 16 + 2x Ø 19.05 HF


Sans refroidissement

Infos:

Attention à la compatibilité des porte-burins!

Voir "Table of boring bar holders Tsugami"

Utilise 2 positions de burins.

0400-HF191-R00000-5S01

Machine: TSUGAMI
Type: P034H / P036W
Location, N°: Back gang tool post
Work on: Main spindle / Back spindle
Type of work: 
i (n_i / n_o): -
Attachement: 3x Ø 16 + 2x Ø 19.05 HF


Without coolant

Infos:

Please note the compatibility of the cutter carrier holder!

See "Table of boring bar holders Tsugami".

Uses 2 chisel positions.

0400-HF191-R00000-5S01

Machine: TSUGAMI

Typ: P034H / P036W

Position, N°: Back gang tool post

Arbeit über: Hauptspindel / Abgreifspindel

Arbeitstyp:

i (n_i / n_o): -

Befestigung: 3x Ø 16 + 2x Ø 19.05 HF

Ohne Kühlmittel

Infos:

Achten Sie auf die Kompatibilität der Drehwerkzeughalter!

Siehe "Table of boring bar holders Tsugami".

2 Schneidepositionen verwenden