


GSC1307-DEC

Machine: CITIZEN

Type: A20-3F7N/A32-2M7/A32-3M7/D25-1M7/8/L20E-2M8/9/10/12/L32-1M8/10/12/M20-2M3/5, M20-3M3/5/M32-2M3/5, M32-3M3/5, M32-4M3/5/7/8, M32-5M5/7/8

Emplacement, N°: Upper gang tool post

Travail sur: Broche principale

Type de travail:

i (n_i / n_o): 1 / 1


Attachement: ER 11

Sans refroidissement

Infos:

La course de l'axe X est limitée

Le porte-outil a besoin de deux positions

GSC1307-DEC

Machine: CITIZEN

Type: A20-3F7N/A32-2M7/A32-3M7/D25-1M7/8/L20E-2M8/9/10/12/L32-1M8/10/12/M20-2M3/5, M20-3M3/5/M32-2M3/5, M32-3M3/5, M32-4M3/5/7/8, M32-5M5/7/8

Location, N°: Upper gang tool post

Work on: Main spindle

Type of work:

i (n_i / n_o): 1 / 1


Attachement: ER11

Without coolant

Infos:

The X axis stroke is limited

The tool holder needs two positions

GSC1307-DEC

Machine: CITIZEN

Typ: A20-3F7N/A32-2M7/A32-3M7/D25-1M7/8/L20E-2M8/9/10/12/L32-
1M8/10/12/M20-2M3/5, M20-3M3/5/M32-2M3/5, M32-3M3/5, M32-4M3/5/7/8,
M32-5M5/7/8

Position, N°: Upper gang tool post

Arbeit über: Hauptspindel

Arbeitstyp:

i (n_i / n₀): 1 / 1

Befestigung: ER11

Ohne Kühlmittel]

Infos:

Der Hub der X-Achse ist begrenzt

Der Werkzeughalter benötigt zwei Positionen