


0400-TF080-R0000C-4S02

Machine: TSUGAMI

Type: P036W

Emplacement, N°: Front gang tool post

Travail sur: Broche principale

Type de travail: 

Attachement: 4x ■8

Sans refroidissement


Infos:

Uniquement avec unité de base 0400-BU000-04.

2 positions d'outil nécessaire.

Attention à la compatibilité des cornes porte-barres d'alésage !

Voir "Table of boring bar holders Tsugami"

0400-TF080-R0000C-4S02

Machine: TSUGAMI
Type: P036W
Location, N°: Front gang tool post
Work on: Main spindle
Type of work: 
Attachement: 4x ■8

Without coolant


Infos:

Only for base unit 0400-BU000-04.

2 tool position required.

Please note the compatibility of boring bar holders!

See "Table of boring bar holders Tsugami".

0400-TF080-R0000C-4S02

Maschine: TSUGAMI
Typ: P036W
Position, N°: Front gang tool post
Arbeit über: Hauptspindel
Arbeitstyp: 
Befestigung: 4x ■8

Ohne Kühlmittel

Infos:

Nur für Basiseinheit 0400-BU000-04.

2 Werkzeugposition erforderlich.

Achten Sie auf die Kompatibilität der Bohrstangenhalter!

Siehe "Table of boring bar holders Tsugami".