


0400-HF191-R00000-2S01

Machine: TSUGAMI

Type: P034H

Emplacement, N°: Front gang tool post, Back gang tool post

Travail sur: Broche principale / Broche de reprise

Type de travail: 

Attachement: 2x Ø 19.05 HF


Sans refroidissement

Infos:

Attention à la compatibilité des porte-burins!

Voir "Table of boring bar holders Tsugami"

Utilise 2 positions de burins.

0400-HF191-R00000-2S01

Machine: TSUGAMI

Type: P034H

Location, N°: Front gang tool post, Back gang tool post

Work on: Main spindle / Back spindle

Type of work: 

Attachement: 2x Ø 19.05 HF


Without coolant

Infos:

Please note the compatibility of the cutter carrier holder!

See "Table of boring bar holders Tsugami".

Uses 2 chisel positions.

0400-HF191-R00000-2S01

Machine: TSUGAMI

Typ: P034H

Position, N°: Front gang tool post, Back gang tool post

Arbeit über: Hauptspindel / Abgreifspindel

Arbeitstyp: 

Befestigung: 2x Ø 19.05 HF

Ohne Kühlmittel

Infos:

Achten Sie auf die Kompatibilität der Drehwerkzeughalter!

Siehe "Table of boring bar holders Tsugami".

2 Schneidepositionen verwenden