



STAR1-GSW220-II


Machine: STAR
Type: SW-12R II
Emplacement, N°: Coulisse linéaire
Travail sur: Broche principale
Type de travail: 
 n_{max} : 8000 [rpm]
 $i (n_i / n_o)$: 1 / 1
Attachement: Autre


Sans refroidissement

Infos:

Tête à tourbillonner $\alpha : 20^\circ$ interchangeable (GSW220-II) monté sur la queue STAR1-PCR.

Bloque les positions T500-T800-T900 et T1300-T1400-T1500 sur SW-12R II.

STAR1-GSW220-II


Machine: STAR
Type: SW-12R II
Location, N°: Gangtool
Work on: Main spindle
Type of work: 
n_{max}: 8000 [rpm]
i (n_i / n_o): 1 / 1
Attachement: Other


Without coolant

Infos:

Whirling head $\alpha:20^\circ$ exchangeable (GSW220-II) mounted on the shank STAR1-PCR.

Positions T500-T800-T900 and T1300-T1400-T1500 on SW-12R II are blocked.

STAR1-GSW220-II


Maschine: STAR
Typ: SW-12R II
Position, N°: Vertikalhalter
Arbeit über: Hauptspindel
Arbeitstyp: 
 n_{max} : 8000 [rpm]
 i (n_i / n_o): 1 / 1
Befestigung: Andere


Ohne Kühlmittel

Infos:

Gewindewirbelkopf $\alpha:20^\circ$ austauschbar (GSW220-II) der auf den Schaft STAR1-PCR gehoben ist.

Die Positionen T500-T800-T900 und T1300-T1400-T1500 auf SW-12R II sind gesperrt.

STAR1-GSW220-II

Macchina: STAR
Tipo: SW-12R II
Posizione, N°: Slitta lineare
Lavoro al: Mandrino principale
Tipo di lavoro: 
 n_{max} : 8000 [rpm]
 i (n_i / n_o): 1 / 1
Ataccamento: Altro

Senza refrigerante

Informazioni:

Testa a turbinare $\alpha:20^\circ$ intercambiabile (GSW220-II) salita sulla coda STAR1-PCR.

Le posizioni T500-T800-T900 e T1300-T1400-T1500 su SW-12R II sono bloccate.